




فرایند جایگزینی امضای دیجیتال ناظرین و مجریان در نقشه های نهایی گاز



راهنمای رنگها:

- تأیید نقشه توسط مهندس با دو حالت
- تأیید نهایی
- تأیید از بیلت (پرونده های توکار) با درج توضیحات.
- عدم تأیید و بازدید مجدد بازگشت به بند ۱.
- نکته: در صورت تأیید از بیلت، همچنان امکان تأیید نهایی و رفتن به مراحل بعد نیز فراهم باشد

رنگ زرد: در صورت تأیید پیش نقشه

رنگ بنفش: پذیرش نقشه نهایی بدون از بیلت

رنگ آبی فیروزه ای: تأیید نقشه از بیلت توسط مهندس

رنگ سبز: تأیید نقشه نهایی

ونگ سفید: سایر موارد

مجریان لوله کشی گاز:

- ۱- مجری گاز به سایت gas.yazdnezam.ir، قسمت "پرونده های در دست اقدام" مراجعه و بر روی آیکون "بارگذاری پیش نقشه" کلیک نمایید.



(تصویر ۱)

- ۲- مجری، فایل pdf پیش نقشه، و با کلیک بر روی دکمه **Browse** و دنبال کردن مسیر ذخیره آن، انتخاب و بر روی گزینه "قائید" کلیک می نماید.



(تصویر ۲)

۳- در صورتیکه عملیات بارگذاری نقشه توسط مجری موفقیت آمیز بود پیام "ارسال پیش نقشه با موفقیت انجام شد" مشاهده می شود.

The screenshot shows a web page with a blue header containing the YAZD logo and Persian text. Below the header is a navigation bar with links like 'مشخصات کاربر', 'ثبت برپوشه جدید(F2)', 'ب. پیش ثبت نام', 'ب. در دست اقدام', 'ب. قطعی', 'ب. مخفومه', 'جستجو', and 'راهنما'. The main content area has a red box highlighting the message '۵- مشاهده پیام موفقیت آمیز بودن عملیات بارگذاری' (5- View message of successful operation submission). To the right of this message is a green checkmark icon and the text 'ارسال پیش نقشه با موفقیت انجام شد' (Document submission was successfully performed). Below this is a table with columns: 'ردیف شماره برپوشه', 'تاریخ ثبت', 'تاریخ تایید', 'مهندس ناظر', 'مالک', 'شعاره سرگزوه', 'وضعیت نقشه', and 'عملیات'. The table row shows: 'ردیف: 1399/10/11', 'تاریخ ثبت: 01287479', 'مهندس ناظر: رام_سعید', 'مالک: سازمان شهرداری شهرداری', 'شعاره سرگزوه: <بارگذاری پیش نقشه توسط مجری>', 'وضعیت نقشه: در دست اقدام', and 'عملیات: '. A red arrow points from the 'مشاهده پیام موفقیت آمیز بودن عملیات بارگذاری' message to the green checkmark icon.

(تصویر ۳)

۴- در صورتیکه پیش نقشه توسط مهندس ناظر تأیید شود اطلاعات پرونده به شکل نوار زرد رنگ نمایش داده می شود.

The screenshot shows a web page with a blue header containing the YAZD logo and Persian text. Below the header is a navigation bar with links like 'مشخصات کاربر', 'ثبت برپوشه جدید(F2)', 'ب. پیش ثبت نام', 'ب. در دست اقدام', 'ب. قطعی', 'ب. مخفومه', 'جستجو', and 'راهنما'. The main content area has a red box highlighting the message '۶- پرونده های پیش نقشه به شکل نوار زرد رنگ نمایش داده می شود' (6- Documents are displayed in a red-yellow bar if they have been confirmed by the supervisor). Below this is a search form titled 'جستجو' with fields for 'شماره برپوشه', 'تاریخ ثبت', 'تاریخ تایید', 'نام مالک', and 'نوع'. Below the search form is a table with columns: 'ردیف شماره برپوشه', 'تاریخ ثبت', 'تاریخ تایید', 'مهندس ناظر', 'مالک', 'شعاره سرگزوه', 'وضعیت نقشه', and 'عملیات'. The table row shows: 'ردیف: 1399/10/11', 'تاریخ ثبت: 01287479', 'مهندس ناظر: رام_سعید', 'مالک: سازمان شهرداری', 'شعاره سرگزوه: <تایید پیش نقشه>', 'وضعیت نقشه: تایید', and 'عملیات: '. A red arrow points from the 'پرونده های پیش نقشه به شکل نوار زرد رنگ نمایش داده می شود' message to the red-yellow bar at the bottom of the table row.

(تصویر ۴)

۵- مجری در مورد برونده های توکار که نیاز به بارگذاری نقشه ازبیلت آن هست با کلیک بر روی آیکون "بارگذاری نقشه ازبیلت" ، می تواند نقشه ازبیلت را بارگذاری نماید.



برونده های در دست اقدام						
ردیف	شماره برونده	نام و نام خانوادگی	تاریخ ثبت	ردیف شماره سرگزره	عنوان	نام و نام خانوادگی
1	1399/10/10 01287426	احوان سیگاری برد-مسعود	محمدحسن فائز علیزادی	287424	<نامشخص>	احوان سیگاری برد-مسعود
2	1399/10/10 01287425	احوان سیگاری برد-مسعود	محمدحسن فائز علیزادی	287424	<نامشخص>	احوان سیگاری برد-مسعود
3	1399/10/10 01287424	احوان سیگاری برد-مسعود	محمدحسن فائز علیزادی	287424	<نامشخص>	احوان سیگاری برد-مسعود
4	1399/10/10 01287423	فرسانه قربانی	آزاده سادات پوغمبر حضرت فاطمه آزادی	287423	<نامشخص>	فرسانه قربانی
5	1399/10/01 01287116	مسلمان نژاد - محمد رضا	صادق	246052	<نامشخص>	مسلمان نژاد - محمد رضا
6	1399/10/01 01287115	مسلمان نژاد - محمد رضا	صادق	286681	<نایاب بیش نافشه>	علی ملک راده هروستنی
7	1399/10/01 01287114	عسلیان نژاد - محمد رضا	اریانا			
8	1399/09/22 01286682	پرمان حلال	رها بابایی			
9	1399/09/22 01286681	دانایی ولی الله	علی ملک راده هروستنی			

(تصویر ۵)

۶- در پنجره بازشده ، فایل نقشه را از مسیر مورد نظر انتخاب نمایید و سپس بر روی گزینه "تأثید" کلیک نمایید.



(تصویر ۶)

۷-در صورتیکه عملیات بارگذاری نقشه صحیح انجام شود پیام "درج نقشه ازیلیت با موفقیت انجام شد" نمایش داده می شود. برای ارسال فایل نقشه ازیلیت به مهندس ناظر بر روی آیکون "تأیید نقشه ازیلیت و ارسال به مهندس" که فعال می شود کلیک نمایید تا عملیات انتقال به کارتال مهندس انجام شود.



(تصویر ۷)

۸-در صورتیکه عملیات بارگذاری موفقیت آمیز باشد پیام "تأیید نقشه ازیلیت و ارسال به مهندس ناظر با موفقیت انجام شد" نمایش داده می شود.



(تصویر ۸)

۹- مجری می تواند با کلیک بر روی آیکون "نمایش" نقشه بارگذاری شده را در هر مرحله مشاهده نماید.



(تصویر ۹)

۱۰- مجری می تواند با کلیک بر روی آیکون "نمایش فایل نقشه ازبیلت" "فایل مربوطه را مشاهده نماید.



(تصویر ۱۰)


۱۱- مجری با کلیک بر روی آیکون "بارگذاری مجدد نقشه ازبیلت" می تواند مجدداً نقشه ازبیلت را بارگذاری و جایگزین نمایید.



(تصویر ۱۱)


۱۲- مجری در هر مرحله می تواند با کلیک بر روی آیکون "مشاهده پیامهای مربوط به نقشه" می تواند فایل نقشه و توضیحات مرتبط با آن را مشاهده نماید.





(تصویر۱۲)

۱۳- در مورد نقشه هایی که قبل از راه اندازی سیستم امضای دیجیتال، نقشه های ازبیلت آن تائید شده است مجری می تواند نقشه نهایی را (بدون بارگذاری پیش نقشه و نقشه ازبیلت) بارگذاری نماید و یا اینکه مراحل را مجدد از ابتدا انجام دهد لازم به ذکر است این نقشه ها به شکل نوار صورتی تیره (بنفس) نمایش داده می شود. مجری نسبت به درج امضای دیجیتال خود از طریق توکن اقدام نموده و سپس بر روی آیکون "بارگذاری نقشه نهایی همراه با امضای دیجیتال" کلیک و نقشه امضاء شده را بارگذاری نماید.





ردیف شماره برگه	نام	تاریخ ثبت	تاریخ بازدید	نامندس بازدید	ردیف شماره برگه	نام	تاریخ ثبت	تاریخ بازدید	نامندس بازدید	
22969	نظری علی آزاد مهدی	عیدرضا شفیعی	22968	سیده غفرانی	نظری علی آزاد مهدی	سیده غفرانی	1399/01/21	1399/01/21	61	62

(تصویر ۱۳)


❖ مهندسین فاظر لوله کشی گاز:

۱- مهندس ناظر به کارتبل و بخش "پرونده های منتظر اقدام" مراجعه می نماید.



(تصویر۱)

۲- سپس بر روی آیکون "نمایش فایل نقشه" کلیک و فایل نقشه را مشاهده و در صورت تائید، پس از ثبت توضیحات و درج تاریخ، در صورت تائید نقشه بر روی گزینه ۱ و در صورت رد نقشه بر روی گزینه ۲ و در صورت تمایل برای برگشت به یک مرحله قبل بر روی گزینه ۳ کلیک نماید.



(تصویر۲)

۳- در صورت کلیک بر روی آیکون ۲ پیام "رد پیش نقشه با موفقیت انجام شد مجری باید بازدید مجدد را پرداخت نماید" مشاهده می گردد.



(تصویر۳)

۴- در صورتیکه مهندس ناظر قصد دریافت هزینه مجدد را ندارد به بخش "پرونده های در درست اقدام" مراجعه پس از جستجوی نقشه بر روی آیکون "ضرب در" کلیک نماید.

-۵



(تصویر۴)

۶- پس از لغو موفقیت آمیز هزینه بازدید مجدد پیام "بازدید مجدد با موفقیت لغو شد شماره بروندہ مرحله بازرسی حذف شده " نمایش داده می شود.



(تصویر۵)

۶- مهندس ناظر در صورت تائید نقشه با ورود توضیحات و تنظیم تاریخ نظر بر روی آیکون مربوطه کلیک نمایید.




(تصویر۶)

۷- با کلیک بر روی آیکون "بارگذاری نقشه نهایی" می توان نسبت به بارگزاری نقشه مهمور به مهر دیجیتال مهندس اقدام نمود.



(تصویر ۷)

۸- مهندس ناظر فایل نقشه مهمور به امضای دیجیتال و فرم تعهد مالک- مجری را در قسمتهای مربوطه بارگذاری و سپس بر روی گزینه "قائید" کلیک نمایید.



(تصویر ۸)

-۹ در صورتیکه عملیات بارگذاری موفقیت آمیز باشد پیام " درج فایل نقشه با موفقیت انجام شد " نمایش داده می شود. سپس برای تکمیل عملیات بر روی آیکون تائید کلیک نمایید.



(تصویر ۹)

-۱۰ مهندس پس از مشاهده نقشه نهایی می تواند با کلیک بر روی گزینه ۱ نسبت به تائید نقشه و با کلیک بر روی آیکون دوم نسبت به رد نقشه نهایی اقدام نماید و یا برگشت به یک مرحله قبل بر روی آیکون سوم کلیک نماید.



(تصویر ۱۰)

۱۱- در صورت موفقیت آمیز بودن عملیات پیام "تائید و ارسال فایل نقشه به سازمان با موفقیت انجام شد " قابل مشاهده خواهد بود.



(تصویر ۱۱)

۱۲- پرونده هایی که توسط مهندس ناظر ،تائید نهایی می شود به رنگ سبز قابل مشاهده است..



(تصویر ۱۲)

۱۳- پرونده هایی که در مرحله تائید نقشه ازبیلت توسط مهندس قرار دارند به رنگ آبی قابل مشاهده است.

تائید نقشه ازبیلت توسط مهندس	285800	جعفری شریفی، شریفی	والقاسم شیری(خدمات گازرسانی)	1399/09/02 ۰1285800	19
تائید نقشه ازبیلت توسط مهندس	285800	جعفری شریفی، شریفی	والقاسم شیری(خدمات گازرسانی)	1399/09/02 ۰1285813	20

(تصویر ۱۳)