

شماره: ۴۴۵۲۸
تاریخ: ۱۴۰۴/۰۶/۱۸
پرستی: ندارد



اداره کل راه و شهرسازی استان یزد

سرمایه گذاری برای تولید



بسمه تعالی

ریاست محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

با سلام و احترام

به پیوست تصویر نامه شماره ۹۶۷۲۰/۴۲۰ مورخ ۱۷/۰۶/۱۴۰۴ (دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان وزارت راه و شهرسازی در خصوص تدقیق متن و رفع ابهام از ویرایش سوم مبحث یازدهم مقررات ملی ساختمان جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال میگردد).

احسان مفلوکی زاده
مهندس ارشد
مدیر کل ساختمان

تاریخ: ۲۲ شهریور ۱۴۰۴
ساعت: ۱۰:۴۴
موضوع: نژاد هما

af5e6527-a812-42d1-b663-2ca302c57695

۱۳۴۱۳۷۲۹
۱۴۹ ۶ ۲۲



جمهوری اسلامی ایران

وزارت راه و شهرسازی

دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۶/۱۷

شماره: ۶۶۷۲/۴۲-۹۶

پیوست: دارد

بسمه تعالی

سرمایه گذاری برای تولید

مدیران کل محترم ادارات راه و شهرسازی استان ها

موضوع: تدقیق متن و رفع ابهام از ویرایش سوم مبحث یازدهم مقررات ملی ساختمان

با سلام و احترام

در راستای نامه شماره ۱۲۳۲۴۴/۴۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۰۸ و به منظور ارتقای متن ویرایش سوم مبحث یازدهم مقررات ملی ساختمان (۱۴۰۰) و تدقیق آن و اجتناب از دستورهای تقریبی، متن دو بند (۱۱-۶-۷-۲ و ۱۱-۶-۸-۲-۶) از الزامات طرحی و اجرای ساختمان های بتن آرمه "در جای یا شیوه قالب توتلی" و "در جای یکپارچه" یا متن یکسان به شرح "سطح مقطع اسمی دیوارهای سازه ای یک جهت باید حداقل ۸۰ درصد جهت دیگر باشد" یا متن زیر جایگزین می شود:

"سطح مقطع اسمی دیوارهای سازه ای در یک جهت باید حداقل ۸۰ درصد جهت دیگر باشد، در صورتی که نتایج تحلیل دینامیکی طبق استاندارد ۲۸۰۰ مقاومت و جابجایی لازم را در محدوده مقررات ملی ساختمان تامین نماید، می توان از این شرط صرف نظر کرد"

فجیدی نژاد هسار
مدیر کل
22 شهریور 10:44
af5e6527-a812-42d1-b663-02c5

ردیوشت

جناب آقای طاهر خانی معاون محترم مسکن و ساختمان جهت استحضار.
جناب آقای مقوم رئیس محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان (شورای مرکزی) جهت آگاهی و اطلاع زمانی به مهندسان
آقای مهندس محمودی رئیس گروه محترم تدوین مقررات ملی ساختمان جهت اقدام لازم و اطلاع رسمی در سایت bibr.ir

آدرس: میدان آوارشین، بلوار آفتاب، ارومیش عباس آباد، ساختمان شهید نادمان، وزارت راه و شهرسازی (کدپستی: ۸۰۴۰۸۱۹۶۶) تلفن: ۸۸۸۷۸۰۳۱-۹
دورنگاره دبیرخانه وزارت راه و شهرسازی، ۸۸۸۷۸۰۳۱-۹، بهر خاله مرکزی، ۸۸۶۴۳۲۲۲ (نمبه های فائده مهر برجسته وزارت راه و شهرسازی از درجه اعتبار ساقط می باشد)



تاریخ: ۱۴۰۳/۰۸/۰۸
 شماره: ۴۰۰/۴۳۲۴۴/۱۳۳۰
 پیوست: دارد

جمهوری اسلامی ایران
 وزارت راه و شهرسازی

دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان

بسمه تعالی

شش تولد با مشارکت مردم

مدیران کل محترم راه و شهرسازی استان ها

موضوع: رفع ابهام از ویرایش سوم سبخت یازدهم مقررات ملی ساختمان

با سلام و احترام

به منظور ارتقای متون فنی ویرایش سوم سبخت یازدهم مقررات ملی ساختمان (۱۴۰۰) و تدقیق آن و اجتناب از دستورهای تقریبی، متن دو زیربند (۱۱-۶-۲-۶ و ۱۱-۶-۲-۸) از الزامات طراحی و اجرای ساختمان های بتن آرمه "درجا با شیوه قالب های توپلی" و "درختای یکپارچه" با متون یکسان به شرح "سطح مقطع اسمی دیوارهای سازه ای در هر جهت باید حداقل ۲٪ سطح زیرینای طبقه باشد" با متن زیر جایگزین می شود

"سطح مقطع اسمی دیوارهای سازه ای در هر جهت باید بر اساس محاسبات مبتنی بر مباحث مقررات ملی ساختمان تعیین گردد."

شنبه ۲۲ شهریور ۱۴۰۳
 مجیدی نژاد همدانی
 10:44
 af5e6527-a812-42d1-b663-2ca30

رونوشت:

جناب آقای بیات منش، سرپرست محترم معاونت مسکن و ساختمان - جهت استحضار

جناب آقای شکیمورتین، محترم سازمان نظام مهندسی کشور جهت آگاهی و اطلاع رسانی به نهنگمان

آقای محمودی برینین، گروه محترم تدوین مقررات ملی ساختمان جهت اتمام لازم و ابلاغ رسانی در سایت Inbr.ir

آدرس: میدان آوارزین، بلوار آفریقا، رشت، عباس آباد، ساختمان شهید نادمان، وزارت راه و شهرسازی (کدپستی: ۸۰۴-۱۵۱۹۶۶) تلفن: ۸۸۸۷۸۰۳۱-۹
 دورنگار: دبیرخانه وزارت، ۸۸۸۷۸۰۴۵، دبیرخانه مرکزی، ۸۸۶۴۳۲۲۲ (نامه جای قائد، مهر برجسته، وزارت راه و شهرسازی از درجه اعتبار ساقه من باشد)

جناب آقای مهندس مانی فر

مدیر کل محترم دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان وزارت راه و شهرسازی

موضوع: پاسخ به استعلام مطرح شده در خصوص بند ۱۱-۶-۷-۲-۲

با سلام و احترام

در پاسخ به نامه شما (به شماره ۵۲۷۴۴/۴۲۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۱۰) در خصوص بررسی اصلاح حداقل سطح مقطع ایمنی دیوارهای سازه‌ای در هر جهت موضوع بند شماره ۱۱-۶-۷-۲-۲ مندرج در صفحه ۶۰ ویرایش سوم (۱۴۰۰) مبحث یازدهم مقررات ملی ساختمان، در پاسخ به بخش‌های عمیق و تبادل نظر اعضای محترم این کمیته تخصصی به منظور تأمین توأم ایمنی و صرفه اقتصادی، متن زیر جایگزین بند مذکور می‌شود:

۱۱-۶-۷-۲-۲-۲ سطح مقطع ایمنی دیوارهای سازه‌ای در یک جهت باید حداقل ۸۰ درصد جهت دیگر باشد. در صورتی که نتایج تحلیل دینامیکی طبق استاندارد ۲۸۰۰، مقاومت و جابجایی لازم را در محدوده مقررات ملی ساختمان تأمین نماید می‌توان از این شرط صرف‌نظر کرد.

بنابر همین دلیل، لازم است در بند ۱۱-۶-۸-۶-۲ مندرج در صفحه ۶۲ نیز، بند زیر جایگزین شود:

۱۱-۶-۸-۶-۲-۲ سطح مقطع ایمنی دیوارهای سازه‌ای در یک جهت باید حداقل ۸۰ درصد جهت دیگر باشد. در صورتی که نتایج تحلیل دینامیکی طبق استاندارد ۲۸۰۰، مقاومت و جابجایی لازم را در محدوده مقررات ملی ساختمان تأمین نماید می‌توان از این شرط صرف‌نظر کرد.

امید است که اصلاحات صورت گرفته، در رفع ابهام و برداشتن موانع احتمالی کمک کننده باشد.

با احترام
مهندس رضا انصاری
رئیس کمیته تخصصی ویرایش سوم مبحث یازدهم مقررات ملی ساختمان

رئیس کمیته تخصصی ویرایش سوم مبحث یازدهم مقررات ملی ساختمان



جمهوری اسلامی ایران

وزارت راه و شهرسازی

دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۳/۱۱

شماره: ۵۴۷۲۴/۲۲-۵۴۷۲۴

پیوست: ندارد

بسمه تعالی

سرکار کدازنی برای تولید

جناب آقای مهندس انصاری

رئیس محترم کمیته تخصصی ویرایش سوم مبحث یازدهم مقررات ملی ساختمان

موضوع اصلاح بند ۱۱-۶-۷-۳-۷ مبحث یازدهم مقررات ملی ساختمان

با سلام و احترام

به پیوست نامه‌ای به شماره وارد ۴۴۵۲۷/۴۴۰ مورخ ۱۳۹۴/۰۳/۲۰ و ۴۴۰/۴۰۶۷۱ مورخ ۱۳۹۴/۰۳/۱۱ در خصوص پیشنهاد اصلاح سطح مقطع اسمی دیوارهای سازه‌ای موضوع بند ۱۱-۶-۷-۳-۷ ویرایش سوم مبحث یازدهم مقررات ملی ساختمان، ارسال می‌گردد. مقتضی است نسبت به بررسی موضوع اقدام نموده و از نتایج حاصل این دفتر را مطلع نمایید.

مدیرکل
حاجی‌قاسمی

شنبه 22 شهریور
مجیدی نژاد هما
10:44
af5e6527-a812-42d1-b663-2ca302cb4f89

رونوشت:

جناب آقای مهندس مهندسین مشاوران ساختمان و ساختمان جهت استحضار.

جناب آقای مهندسین و رئیس گروه مقررات تدوین مقررات ملی ساختمان برای اقدام لازم.